

四川省鑫冶岩土工程有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	四川省鑫冶岩土工程有限公司									
	法定代表人	陈伟姚	职务	总经理		技术负责人	陈伟姚	职务	总工程师		
			职称	教授级高级工程师				职称	教授级高级工程师		
	地址	成都市彭州市天彭镇天府中路					邮编	611930			
	电话	028-86106903		传真	028-86103025		E-mail	xyyt2005@163.com			
	单位属性	企业单位	所属行政区	四川	统一社会信用代码或组织机构代码	915101822025543439					
	申请资质类别	施工		申请等级	甲级		申请性质	延续			
现有资质等级	甲级		证号	512018140706		证书有效期至	2021年02月28日				
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	8	2		1		1	1	1	14	—
	中级职称	15	7	6	4	2	4		1	39	—
	初级										—
	小计	23	9	6	5	2	5	1	2	53	
设备仪器情况	类别	单位	数量			类别	单位	数量			
	野外调查设备	台/套				质量检查设备	台/套	47			
	监测测试仪器	台/套	11			混凝土搅拌设备	台/套	8			
	计算机及制图	台/套	8			钢筋制作设备	台/套	10			
	测量定位设备	台/套	15			吊装设备	台/套	16			
	物探钻探设备	台/套				设计软件	台/套	9			
	工作车船	台/辆	9			其他	台/套				

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组 组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	谢通门县达木夏乡聂孜村泥石流治理工程	谢通门县自然资源局	2019年08月	地质灾害类型为泥石流，建设规模：新建主沟导流堤1项，主沟防护堤1项、主沟潜槛1项、主沟排导槽1项，5号支沟护坡挡墙1号、5号支沟导沟堤1项、5号支沟排导槽1项、盖板等工程	544	李颖智	有	122	1800	中型
2	宣汉县巴山大峡谷旅游基础设施建设项目桃溪谷景区崩塌排危治理工程	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司	2020年08月	地质灾害类型为崩塌，建设规模：主动防护网、被动防护网、混凝土支护、人工清危等措施综合治理。	606	曾详毅	有	168	2000	中型
3	强制隔离戒毒所南侧不稳定斜坡应急治理工程	十堰市强制隔离戒毒所	2002年05月	地质灾害类型为不稳定斜坡，建设规模：挡墙、抗滑桩、截排水沟等工程。完成了施工图设计所包含的全部工作量及工作内容	590	罗伟	有	186	2000	中型
4	恩施大峡谷-观光电梯北侧危岩防治二期工程	恩施大峡谷旅游有限公司	2020年04月	地质灾害类型为崩塌，建设规模内容：主动防护网、被动防护网、锚杆（锚索）、护脚墙、斜支撑人工清危等措施综合治理。	697	杨良策	有	125	2800	中型
5	“4.25”地震西藏日喀则市定日县协格尔镇加布村东沟泥石流治理项目	定日县人民政府	2019年10月	地质灾害类型为泥石流，建设规模：截流导流墙+导流等工程。完成了施工图设计所包含的全部工作量及工作内容	665	李文东	有	183	1800	中型